



funck

DENTAL-MEDIZIN GMBH HEIDELBERG
Fritz-Frey-Straße 16
69121 Heidelberg
Telefon: 06221/4792-0
Telefax: 06221/4792-60
E-Mail: info@funckdental.de
internet: <http://www.funckdental.de>

Wartung Ihres Cerec – Gerätes durch funck Techniker!

Um die Einsatzfähigkeit Ihres Cerec-Gerätes auch zukünftig zu sichern, bieten wir Ihnen eine jährliche Wartung an. Die genannten Preise beinhalten Ersatzteile die nach der Herstellerempfehlung und aus unserer Erfahrung regelmäßig zu erneuern sind. Bei der Sichtprüfung können weitere Teile zum Austausch notwendig werden. Diese und die dazu notwendige Arbeitszeit, werden gesondert berechnet.

MC / MCX / MCXL / Primemill / MC X5

Teilesatz, DU #613512	€ 290,00	Arbeitszeit ca. 3 Std. à € 98,00
Teilesatz, DU #625926	€ 439,00	Arbeitszeit ca. 3 Std. à € 98,00 (nur Primemill)
Teilesatz, DU #594699	€ 301,00	Arbeitszeit ca. 3 Std. à € 98,00 (nur MCX5)

STK-Prüfung nach VDE DU# 100 € 19,00

Zuzüglich Fahrtkosten und Mehrwertsteuer.
(Preise Stand Mai 2024, Preisänderungen vorbehalten)

Die angegebenen Arbeitszeiten sind ca.-Werte. Die Abrechnung erfolgt nach Stundennachweis.



Ich habe folgendes Gerät in meiner Praxis.....

Bitte rufen Sie mich an. Ich habe Fragen zu Ihrem Wartungsangebot.

Bitte vereinbaren Sie mit mir einen Termin für eine Wartung.

→ Fax-Nummer: 06221 - 479245

.....
(Datum, Stempel, Unterschrift)