



funck

DENTAL-MEDIZIN GMBH HEIDELBERG
Fritz-Frey-Straße 16
69121 Heidelberg
Telefon: 06221/4792-0
Telefax: 06221/4792-60
E-Mail: info@funckdental.de
internet: <http://www.funckdental.de>

Wartung Ihres DAC Universal / Touch durch funck-Techniker!

Um die Einsatzfähigkeit Ihres DAC Universal / Touch auch zukünftig zu sichern, bieten wir Ihnen eine Wartung an. Die Wartung ist eine Empfehlung des Herstellers. Die Wartungshäufigkeit ist abhängig von der Anzahl der Sterilisationszyklen. Vorgeschrieben ist alle 2 Jahre oder 3000 Zyklen eine Überprüfung im Rahmen der Betriebssicherheitsverordnung. Die genannten Preise beinhalten ein Wartungsset gemäß Herstellerempfehlung und die jährliche STK-Prüfung nach VDE. Bei der Sichtprüfung können weitere Teile zum Austausch notwendig werden. Diese und die dazu notwendige Arbeitszeit, werden gesondert berechnet.

DAC Universal MK3

Sirona Teilesatz, DU #514973	€ 212,00
2. Standard-Deckel Teilesatz, DU #579279	€ 89,10
Flex-Deckel Teilesatz, DU #594812,	€ 115,00
STK-Prüfung nach VDE, DU #100	€ 19,00
Arbeitszeit ca. 4,0 Std. à	€ 98,00

DAC Touch MK4

Sirona Teilesatz, DU #616391	€ 205,00
Deckel Blue Teilesatz, DU #613491	€ 147,00
Deckel Green Teilesatz, DU #613492	€ 147,00
STK-Prüfung nach VDE, DU #100	€ 19,00
Arbeitszeit ca. 4,0 Std. à	€ 98,00



Zuzüglich Fahrtkosten und Mehrwertsteuer.
(Preise Stand Mai 2024, Preisänderungen vorbehalten)

Die angegebenen Arbeitszeiten sind ca. -Werte. Die Abrechnung erfolgt nach Stundennachweis.

Ich habe folgendes Gerät in meiner Praxis:.....

Bitte rufen Sie mich an. Ich habe Fragen zu Ihrem Wartungsangebot.

Bitte vereinbaren Sie mit mir einen Termin für eine Wartung.

➔ Fax-Nummer: 06221 – 479245

.....
(Datum, Stempel, Unterschrift)