



funck

DENTAL-MEDIZIN GMBH HEIDELBERG
 Fritz-Frey-Straße 16
 69121 Heidelberg
 Telefon: 06221/4792-0
 Telefax: 06221/4792-60
 E-Mail: info@funckdental.de
 internet: <http://www.funckdental.de>

Wartung Ihres Cerec – Gerätes durch funck Techniker!

Um die Einsatzfähigkeit Ihres Cerec-Gerätes auch zukünftig zu sichern, bieten wir Ihnen eine jährliche Wartung an. Die genannten Preise beinhalten Ersatzteile die nach der Herstellerempfehlung und aus unserer Erfahrung regelmäßig zu erneuern sind. Bei der Sichtprüfung können weitere Teile zum Austausch notwendig werden. Diese und die dazu notwendige Arbeitszeit, werden gesondert berechnet.

MC / MCX / MCXL / Primemill / MC X5 / SpeedFire

Teilesatz, DU #613512	€ 299,00	Arbeitszeit ca. 3 Std. à € 109,00
Teilesatz, DU #625926	€ 452,00	Arbeitszeit ca. 3 Std. à € 109,00 (nur Primemill)
Teilesatz, DU #594699	€ 310,00	Arbeitszeit ca. 3 Std. à € 109,00 (nur MCX5)
Teilesatz, DU #637513	€ 176,00	Arbeitszeit ca. 1,5 Std. à € 109,00 (nur SpeedFire)

STK-Prüfung nach VDE DU# 100 € 19,00

Zuzüglich Fahrtkosten und Mehrwertsteuer.
 (Preise Stand Juni 2026, Preisänderungen vorbehalten)

Die angegebenen Arbeitszeiten sind ca.-Werte. Die Abrechnung erfolgt nach Stundennachweis.



Ich habe folgendes Gerät in meiner Praxis.....

Bitte rufen Sie mich an. Ich habe Fragen zu Ihrem Wartungsangebot.

Bitte vereinbaren Sie mit mir einen Termin für eine Wartung.

→ Fax-Nummer: 06221 - 479245

.....
 (Datum, Stempel, Unterschrift)